志賀原子力発電所2号機 給水加熱器の内部仕切り板のひびについて


志賀原子力発電所2号機は、設備の総点検を実施中ですが、この中でタービン建屋内にある給水加熱器*1の水室内部を点検していたところ、1月31日に第4給水加熱器(A)、(B)、(C)に、また、2月8日に第3給水加熱器(C)において、内部仕切り板*2の溶接部近傍にひびを確認しました。

それ以外の給水加熱器については異常ありませんでした。

現在、原因を調査しており、その結果を踏まえ、必要な処置を行います。

なお、外部への放射能による影響はありません。

- ※1 給水加熱器:プラントの熱効率を上げるために、原子炉へ給水される水を加熱するための もの
- ※2 仕切り板:給水加熱器に入る水と温められて給水加熱器から出て行く水が混じりあわないように仕切るためのもの



給水加熱器のひびの状況