

志賀原子力発電所構内における協力会社仮設事務所内での 火災発生の原因および再発防止対策について

平成29年2月17日
北陸電力株式会社

本日（2月17日）志賀原子力発電所構内の協力会社仮設事務所内で発生した火災の原因および再発防止対策についてお知らせします。

本日7時15分、志賀原子力発電所の構内にある協力会社仮設事務所内に設置されているウォーターサーバー（冷水給水器）付近で火災の発生を確認しました。直ちに、当社の化学消防隊が消火し、8時10分に志賀消防署により鎮火を確認していただきました。（お知らせ済み）

志賀消防署による現場確認の結果、出火の原因はウォーターサーバーの電源コードの短絡によるものと判断されました。

当社は、下記の対策を速やかに実施し、再発防止に取り組んでまいります。

記

【再発防止対策】

- ①発電所構内のコンセントへの全ての電源コードについて、過熱するような異常な状態になっていないか確認する。
- ②仮設事務所に火災報知器を設置し、監視を強化する。

以上