

志賀原子力発電所 2 号機

原子炉補機冷却海水ポンプ起動時の不具合について


志賀原子力発電所 2 号機は、第 1 回定期検査中のところ、10 月 29 日 6 時 52 分頃、定期的に行っている原子炉補機冷却海水ポンプ*の切替えのため、同ポンプ A 号機を起動しようとしたところ、ポンプが起動しませんでした。その後、当該ポンプの起動操作を行ったところ起動しました。

原因は当該ポンプの遮断器内制御回路の接触不良と推定しました。このため、遮断器を予備品と交換し、正常にポンプが起動することを確認しました。

外部への放射能による影響はありません。

*：原子炉補機冷却海水ポンプ

原子炉建屋内の機器等を冷却するため冷却水（純水）を循環させており、その冷却水を海水により冷却する熱交換器に海水を送るポンプ



系統概要図