

## モニタリングポスト 6 低レンジモニタの指示値低下について


モニタリングポスト 6 低レンジモニタ<sup>\*1</sup>の異常を示す警報が、12月18日6時37分に発生し、当該モニタの指示値が低下していることを確認しました。

モニタリングポスト 6 高レンジモニタ<sup>\*2</sup>及びその他のモニタリングポストの指示値に異常はありませんでした。

当該モニタの検出器及び計測部が故障していたことから、検出器及び計測部を予備品と取替え、12月19日12時20分に復旧しました。

\* 1 主に平常時の周辺環境における放射線量率の状況を把握するための放射線測定装置

\* 2 事故時の周辺環境における放射線量率の状況を把握するための放射線測定装置



モニタリングポスト配置図