

## ＜富山＞鉄塔建替現場における河川への車両燃料流出について

平成28年7月20日  
北陸電力株式会社

昨日（7月19日）午後7時20分頃、中新川郡立山町横江地内の鉄塔建替の工事現場において、工事車両から燃料（軽油）が漏れて排水溝に流出していることを確認しました。発見後、ただちに燃料の流出防止措置を講じるとともに、排水溝で確認できた燃料をすべて回収いたしました。

また、排水溝から常願寺川本川へ流出した可能性があることから、本日、流出地点から常願寺川河口までの調査を行ったところ、油膜等の流出した痕跡は確認できませんでした。

関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変なご迷惑をおかけした事を深くお詫び申し上げます。

- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1. 確認日時 | 平成28年7月19日（火）午後7時20分頃              |
| 2. 発生場所 | 中新川郡立山町横江地内<br>住所：富山県中新川郡立山町横江字木ノ下 |
| 3. 油種   | 軽油                                 |
| 4. 油量   | 約5リットル                             |
| 5. 原因   | 工事車両の燃料タンク給油口（蓋）のパッキンの劣化           |

以上