

## 志賀原子力発電所1号機 使用済燃料貯蔵プールへ落下した布等の回収について

平成16年10月18日  
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所1号機は、9月11日より第9回定期検査を実施中のところ、10月7日にスミヤ布<sup>\*</sup>（10cm×10cm布製）を使用済燃料貯蔵プールに落下させました。（10月8日 お知らせ済）

その後、当該布の回収作業を実施しておりましたが、昨日（10月17日）回収しました。

なお、回収作業中に使用済燃料貯蔵プール内でボルト・テープ片等5個を確認しており、一部回収しました。残りについても引き続き回収してまいります。これらのものは、原子炉の運転やプールに貯蔵している燃料に影響を与えるものではありません。


以上

\*「スミヤ布」：


機器等の表面に放射性物質がついているか拭き取ることによって確認するために使用するネル製の布。

## 使用済燃料貯蔵プール

< 平面図 >



< 断面図 >



新たな回収物	数量	寸法
ボルト	1	約 直径 3cm × 7cm(未回収)
テープ片	1	約 7cm × 5cm(回収済)
テープ片	1	約 5cm × 0.4cm(未回収)
金属シム*	2	約 15cm × 5cm × 厚さ 0.05cm(回収済)

(未回収物の寸法は推定)

\* 構造物の高さ調節用の薄い金属板

## 使用済燃料貯蔵プール 回収状況