

## 上滝発電所3号機の運転再開について

平成21年1月27日  
北陸電力株式会社

当社は、昨年10月14日に油流出事故の発生した上滝発電所3号機について、再発防止対策を完了し、本日(1月27日)11時、運転を再開いたしましたので、お知らせいたします。

これは、昨年11月12日にお知らせした「上滝発電所からの油流出事故の原因と対策」に基づき、本事故の原因となった3号機の圧油装置の振動軽減など対策工事を鋭意実施し、このたび全ての再発防止対策が完了したため、運転を再開したものです。

なお、圧油装置を使用していない同発電所1・2号機については、昨年11月1日に運転を再開しております。

本事故により、ご迷惑をおかけした関係の皆さま、地域の皆さまに改めて深くお詫び申し上げますとともに、今後、同様の事故が発生しないよう、再発防止対策の徹底に努めてまいります。

以 上

### 【上滝発電所の概要】

- ・所在地： 富山市中滝字小野海浦割3 - 1
- ・出力： 9,600 kW (1・2号機 2,900 kW、3号機：3,800 kW)
- ・発電開始： 大正13年
- ・水系名： 常願寺川水系