

＜石川＞七尾大田火力発電所No.1揚炭機からの漏油について

平成27年6月26日
北陸電力株式会社

当社は、本日6月26日15時50分頃、七尾大田火力発電所No.1揚炭機の定期点検作業中に油圧配管からの漏油を発見し、ただちに作業を中止しました。油の一部ごく少量が海上に漏れていたため、油の回収作業を開始するとともに、消防署および関係機関等に連絡いたしました。漏れた油については、その全量を回収しました。

発電所周辺の皆さまはじめ関係者の方々にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

今回の漏油による七尾大田火力発電所の発電への影響はございません。
今後、速やかに原因究明および再発防止対策の策定を行ってまいります。

以 上

※揚炭機・・・発電所で使用する石炭を、石炭運搬船から陸揚げする機械