

## ＜富山＞馬場島発電所取入地点での塗料缶等の 河川流出について（第2報）

平成27年10月5日  
北陸電力株式会社

10月2日に発生した「馬場島発電所取入<sub>※</sub>地点での塗料缶等の河川流出」について、現在の捜索状況および回収状況についてお知らせいたします。

10月2日11時00分頃、当社は、馬場島発電所の立山川取入地点に保管してあった工事用の塗料缶等が紛失していることを確認しました。その後、立山川下流を捜索したところ、紛失した缶の一部を発見したことから、紛失した缶は全て河川に流出したものと判断いたしました。（10月2日お知らせ済み）

当社は、河川に流出した塗料缶等の回収に向け、継続して捜索を行っており、本日14時00分時点で、流出した塗料缶等25缶のうち、15缶を回収いたしました。

なお、塗料等の流出に伴う河川等への影響についても、現在確認しております。引き続き、残りの塗料缶等の回収に向け、全力で捜索活動を行ってまいります。

関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1. 紛失確認日時 平成27年10月2日（金）午前11時00分頃
2. 紛失場所 馬場島発電所立山川取入地点  
住所：富山県中新川郡上市町伊折外6ヶ村入会地字青砂外45  
国有林130林班口小班
3. 紛失物 塗料 12.7L 11缶（4缶回収済み）  
硬化剤 1.7L 11缶（8缶回収済み）  
シンナー 16.0L 3缶（3缶回収済み）

### ＜参考 馬場島発電所の概要＞

- ・所在地：富山県中新川郡上市町伊折6ヶ村入会地字ゾロメキ1-5
- ・出力：21,700kW
- ・発電開始年：昭和38年
- ・水系名：早月川水系

### ※立山川取入

馬場島発電所から約5km上流にある、水力発電所で発電するため水を取水する施設

以上

# 馬場島発電所 立山川ダム排砂ゲート内面塗装工事 仮設備配置図




写真-1 仮締切設置状況 (下流より上流を撮影)



写真-2 仮締切流出後 (下流より上流を撮影)

- : 塗装箇所および塗料缶
- : 今回設置した仮締切および進入路
- : 仮締切流出範囲
- : 流出したコルゲート管