

志賀原子力発電所 モニタリングポストNo. 1の復旧完了について

2019年6月12日
北陸電力株式会社

本日（6月12日）、2018年8月31日の能登地方の大雨により停止していたモニタリングポスト[※]No. 1の復旧が完了しましたので、お知らせします。

2018年8月31日に能登地方の大雨（発電所内降水量最大値：76mm/h）により測定が停止したモニタリングポストNo. 1について、モニタリングカーによる代替測定を実施するとともに、復旧作業を進めてきました。

（2018年8月31日お知らせ済み）

これまで、モニタリングポストNo. 1局舎周辺の窪地を解消するための敷地造成や故障機器の取り換え等を実施してきましたが、本日、全ての復旧作業が完了しました。

これに伴って、当社ホームページ等への測定データ伝送を再開しています。

※ モニタリングポスト

志賀原子力発電所の周辺の環境放射線等を測定している装置

以 上