

## 七尾大田火力発電所2号機の運転再開について

2024年5月10日  
北陸電力株式会社

1月1日に発生した令和6年能登半島地震の影響により、七尾大田火力発電所1・2号機では、ボイラーの管に変形・割れ等の損傷を広範囲にわたり確認したほか、タービンおよび発電機の軸受部の部品、電気集塵器の碍子などにも損傷を確認しました。

(3月19日お知らせ済み)

七尾大田火力発電所2号機については、損傷個所の補修作業を完了し、ボイラーやタービンなど機器の運転確認や試験を行い、補修後の健全性を確認したことから、本日(5月10日)、運転を再開しました。

なお、七尾大田火力発電所1号機については、補修作業にあわせ当初より予定していた定期検査を実施しているところであり、夏季の高需要期までの運転再開を目指して復旧工事を着実に進めてまいります。

以 上