# 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事　　3週間工程表

平成24年11月12日(月)
北陸電力株式会社

| 項 目 | 項目 | 前週(実績) | | | | | | | 今週(予定) | | | | | | | 来週(予定) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 月日 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
| | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ①性状に関する調査 | 海岸部 | 海岸部の亀裂等調査 | | | | 海岸部の亀裂等調査 | | | 海岸部の亀裂等調査 | | | | | | | 海岸部の亀裂等調査 | | | | | | |
| | 岩盤調査坑 | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | |
| ②詳細位置に関する調査 | ボーリング調査 | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | |
| | | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | |
| | | 孔内確認 | 片付け | | | | | | 孔内確認 | | | 片付け | | | | 片付け | | | | | | |
| | | 片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資材搬入 | 足場・櫓組立 | 掘削 | | 孔内確認 | | | | | | 資材搬入 | 足場・櫓組立 | | | 掘削 | | | | | | |
| | 法面表土剥ぎ | 表土剥ぎ | | | | | | | 表土剥ぎ | | | | | | | 表土剥ぎ | | | | | | |
| ③地形等に関する調査 | 段丘面調査 | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | |
| ④周辺の断層との関連性に関する調査 | 法面表土剥ぎ | 表土剥ぎ | | | | | | | 表土剥ぎ | | | | | | | 表土剥ぎ | | | | | | |
| | 海底面 | 海底面の亀裂調査 | | | | | | | 海底面の亀裂調査 | | | | | | | | | | | | | |
| 行事他 | 実績<br>予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |