件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成24年9月12日(水)

		北陸電力株式会社
	項目	主要作業
	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
昨日の 実績 (9/11)	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)、資材搬入(2孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
本日の 予定 (9/12)	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)、足場組立(2孔)
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査
明日の 予定 (9/13)	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)、足場組立(2孔) ・法面表土剥ぎ 準備工
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

連絡事項
施工機械の手配が整ったため、9月13日より法面表土剥ぎの準備を開始します。