件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年2月11日(月) 北陸電力株式会社

		心腔电力体式云位
昨日の 実績 (2/10)	項目	主要作業
	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
本日の 予定 (2/11)	項目	主要作業
	性状に関する調査	·岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	·段丘面調查 試料採取·分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
明日の 予定 (2/12)	項目	主要作業
	性状に関する調査	·岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	·段丘面調查 試料採取·分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ

道	連絡事項